



ACETONE

Domaine d'utilisation

Décapage de certains textiles, films et matières plastiques (faire un essai préalable).
Décapage et rénovation des bois et boiseries cirés (imprégner abondamment la surface à traiter, à l'aide d'un chiffon ou d'une brosse de peintre). Renouveler l'opération plusieurs fois.
Utiliser un chiffon ou une spatule pour gratter le revêtement.
Dilution et dissolution des peintures, encres, colles et mastics cellulosiques.
Nettoyage des clichés en sérigraphie et des surfaces vitrées.

Caractéristiques techniques

Aspect	Clair et limpide
Densité à 20°C	Mini : 0,791 – maxi : 0,793
Indice de réfraction	Mini : 1,358 – maxi : 1,360
Couleur (APHA)	Maximum : 10
Teneur en eau (%M/M)	Maximum : 0,3
Pureté (% M/M)	Minimum : 99,7

Précautions d'emploi

Avant toute utilisation prendre impérativement connaissance des dangers et des conseils de sécurité d'emploi indiquée sur la Fiche de données de sécurité disponible sur notre site : <http://www.ciron.com>.

- R11. Facilement inflammable.
- R36. Irritant pour les yeux.
- R66. L'explosion répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- R67. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
- S 2. Conserver hors de la portée des enfants.
- S 9. Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
- S16. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.
- S26. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

Conditionnement et stockage

Flacon de 1l (carton de 6 unités) – bidon de 5l (carton de 4 unités) – bidon de 20l – fût de 200l.

Avertissement aux utilisateurs :

Les informations apportées dans cette notice sont de simples indications, données de bonne foi et fondées sur l'état actuel des connaissances de notre société. Elles ne sauraient donc engager notre responsabilité. Il appartient par ailleurs à l'utilisateur de vérifier par lui-même, et préalablement à tout emploi ou distribution, si les produits livrés par notre société conviennent aux objectifs recherchés, aux procédés choisis et à l'utilisation envisagée. L'application, l'utilisation et la transformation des produits de notre société échappant à nos possibilités de contrôle, relèvent exclusivement de domaine de la responsabilité de l'acheteur et de l'utilisateur, nos informations ne pouvant pas se substituer aux essais préliminaires indispensables afin de s'assurer de l'adéquation des produits aux destinations et utilisations envisagées.

CIRON S.A. – Usine du moulin de Pernaud – BP 36 – 33720 BARSAC
TEL : 05.56.27.40.70. FAX : 05.56.27.40.75.
FDS disponibles sur : <http://www.ciron.com>